



### 同軸SPD接地例



対応策



⇒各同軸の外部シールドが共通化されてしまい、PoE給電できなくなる可能性が高い

⇒同軸SPD-アース間のアレスタを入れる。動作確認済アレスタ(音羽電機:GL-L1G)